


2. 名稱和功能

名稱

- 測量軸
- 比較辨別LED
- OLED屏
- 開/關鍵
- 發送鍵
- 峰值鍵
- 歸零鍵
- 菜單鍵
- I/O 連接器
- USB 連接器



• 電池蓋

• 交流適配器連接器

*根據不同的型號和系列設計和外觀不同

功能

開/關電源	打開/關閉電源，選擇菜單
歸零鍵	歸零值，選擇菜單
峰值鍵	“峰值模式”和“跟踪模式”之間切換，選擇菜單
發送鍵	保存數據，將數據發送到計算機，選擇菜單
菜單鍵	去設置模式和測量模式下輸入設置
顯示	顯示值，設置和狀態
比較辨識LED	判斷力值根據設定的比較值
測量軸	檢測力值的拉伸和壓縮測試，各種附件，可以連接
交流適配器連接器	AC適配器充電
連接器	數據發送到PC的USB電纜（包括） MTA祇保存數據在USB內存（排除）
I/O連接器	連接其它設備i.e.試驗臺和PC，通過可選電纜， 控制測力計和設備

*參閱34頁